


## Mintaablak helyreállításának lépései



1. Kiindulási állapot: repedezett, szakadozott lakk + töredezett, érdes kitt stb.
2. Termikus festékeltávolítás a régi lenolajfesték meghagyásával a fa pórusaiban
3. Üvegezés lenolajkittel
4. Festés első soron oldószermentes lenolajfestékkel
5. Az első festés csiszolása, festés második soron
6. Festés harmadik soron oldószermentes lenolajfestékkel kb. 5% állott-lenolaj hozzáadásával

## A lenolaj máz gondozása és kezelése



Niederbrechen régi városháza, Németország

A történelmi ablakokat a 2000-ik évben felújították és 7 év után csak beolajozták – ami elegendő a további 7 évre. Így néz ki a tartós kezelés műemlék gondozásban (ápolásban).